



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@szap.gosnadzor.ru](mailto:nw@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

27 апреля 2017 г.  
15.00

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
**№ 07-2135-1358/А-61**

По адресу: 195274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 6, корп. 2.  
На основании распоряжения от 20.03.2017 № 07-2135/Рк Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга).

Дата и время проведения проверки: с 10.00 20.04.2017 до 15.00 27.04.2017.

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Пичугина Н.В. 20.04.2017 10.00 \_\_\_\_\_

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо (а), проводившие проверку:

- государственный инспектор Малич Сергей Григорьевич.

При проведении проверки присутствовали:

- директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Пичугина Наталья Васильевна.

- заместитель директора по АХР ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Шапочкина Юлия Борисовна.

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики, энергоустановки:

Адрес: юридический - 195274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 6, корп. 2, фактический - 195274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 6, корп. 2.

Основной вид деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

ИНН 7804151355, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.13.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: отсутствуют.

Факс: 558-51-03.

Руководитель: директор Пичугина Наталья Васильевна, тел. 558-51-03;

Технический директор / Главный инженер: ---.

Ответственный за электрохозяйство – заместитель директора по АХР Шапочкина Юлия Борисовна, тел. 558-51-03.

Заместитель ответственного за электрохозяйство – директор Пичугина Наталья Васильевна, тел. 558-51-03.

Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10)кВ: ---.

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10)кВ (0 шт.): ---.

Присоединенная мощность электродвигателей 6кВ (0 шт.): ---.

Установленная мощность конденсаторных установок: всего - 0 кВАР, в т.ч.:

- конденсаторные установки до 1000В - ---;

- конденсаторные установки свыше 1000В - ---.

Разрешенная нагрузка: 256 кВА.

Фактическое годовое электропотребление в 2016 г.: 158138 кВт.ч.

Электроснабжение Потребителя осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-2382, источник питания – ПС-212 «Парголово-Парнас».

Наличие ТЭП: отсутствует.

Договор электроснабжения от 27.12.2016 № 78-13-023-0-031850 с АО «Петербургская сбытовая компания».

Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок между АО «Ленэнерго» и ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга от 20.07.2000 № б/н.

Эксплуатация электроустановки осуществляется электротехническим персоналом: ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербург.

Наличие договора на обслуживание электроустановки: ---.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не	Лица, допустившие нарушения

		соблюдены	
1.	Однолинейная схема электроснабжения в ГРЩ не проверялась на соответствие фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП п. 1.2.6, 1.8.5	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
2.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 8.1	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
3.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
4.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения.	ПТЭЭП п. 2.12.12	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
5.	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
6.	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
7.	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
8.	Назначение ответственным за электрохозяйство заместителя директора по АХР Шапочкиной Ю.Б. неправомочно ввиду отсутствия проверки знаний норм и правил работы	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.

	в электроустановках в объеме соответствующей группы по электробезопасности.		
9.	Назначение заместителем ответственного за электрохозяйство директора ГБОУ СОШ № 692 Пичугиной Н.В. неправомерно ввиду отсутствия проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме соответствующей группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
10.	Отсутствует оперативный журнал.	ПТЭЭП п. 1.8.9	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
11.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п. 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 6.6, 7.5, 2.3.5, Приложение № 8	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
12.	Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках.	ПОТ ЭЭ Приложение № 7	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
13.	Электромонтер Топоров В.М. не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках по данному месту работы..	ПТЭЭП п. 1.4.19, 1.4.23, 1.4.27.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
14.	В щите ЩСВ в ГРЩ отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
15.	На щитах и сборках отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца.	ПУЭ, п. 1.1.32	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
16.	В щите ЩС11 отсутствует	ПТЭЭП, п.	заместитель

	однолинейная схема электрических соединений.	1.5.18		директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
17.	В щите ЩС12 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
18.	В щите ЩС13 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
19.	В щите ЩС14 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
20.	В щите ЩС15 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
21.	В щите ЩС16 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
22.	В щите ЩС21 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
23.	В щите ЩС22 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.
24.	В щите ЩС23 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	заместитель директора по

	соединений.		АХР Шапочкина Ю.Б.
25	На двери щитовой ГРЩ отсутствует предупреждающий знак установленного образца.	ПУЭ, п. 1.1.32.	заместитель директора по АХР Шапочкина Ю.Б.

Перечень применяемых сокращений:


ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;


ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.


  
\_\_\_\_\_  
Н.В. Пичугина

  
\_\_\_\_\_  
С.Г. Малич

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание от 27.04.2017 № 07-2135-2941/ПР-72.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
\_\_\_\_\_  
С.Г. Малич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Пичугина Наталья Васильевна.

27 апреля 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_